


TE-201 사용설명서



주요 기능

- 실내외 온습도 측정기능
- 보기 편한 대형 LCD 표시부
- 0.1°C 단위로 정밀한 온도 표시
- 한자리간 표시 및 알람기능
- 쾌적습도 표시기능
- 최고(MAX)/최저(MIN) 온도습도 자동메모리 기능
- 실내(IN)/실외(OUT) 모드 선택기능
- 섭씨(°C)/화씨(°F) 선택기능
- 터치용 또는 벽걸이용으로 사용가능

주요 사용법

- 실내 온습도 측정
 - 1) 제품 뒷면에 간접지 커넥터를 열고 절연 시트를 제거한 후 전원이 켜지는지 확인하십시오.
 - 2) 가운데 표시부에서 실내측정(IN) 모드를 확인하시고 제품을 안정된 장소에 설치하십시오.
- 실외 온도 측정
 - 1) IN/OUT 버튼을 누르면 실내측정(IN) 모드에서 실외측정(OUT) 모드로 측정 기준이 바뀝니다.
 - 2) 각실외 온도 측정 시 외부센서의 끝부분이 실외에 노출되도록 설치하십시오.(센서길이 3m)
 - 3) IN/OUT 버튼을 다시 누르면 실내측정 모드로 돌아옵니다.
- 최고/최저 온습도 확인 방법
 - 1) IN/OUT 버튼을 눌러 실내측정(IN) 모드인지 실외측정(OUT) 모드인지 확인하십시오.
 - 2) MAX/MIN 버튼을 한번 누르면 초기화 상태 이후의 최고(MAX) 온도와 습도가 화면에 나타납니다.
 - 3) MAX/MIN 버튼을 다시 누르면 초기화 상태 이후의 최저(MIN) 온도와 습도가 화면에 나타납니다.
 - 4) MAX/MIN 버튼을 다시 누르면 현재 온도/습도가 다시 나타납니다.
 - 5) MAX(최고)/MIN(최저) 온도가 표시되어 있을 때 CLEAR 키를 누르면 메모리가 지워지면서 현재의 온도/습도가 표시됩니다.
- 섭씨(°C)/화씨(°F) 단위를 변경 할 때는 제품 뒷면에 °C/°F 선택 스위치로 선택하십시오.

일반 사용법

1. 뒷면의 SET 키를 2초간 길게 누르세요
2. ADJ 키로 숫자를 맞추고 SET 키를 누르면 설정됩니다. (ADJ 키를 길게 누르면 숫자 변경을 빨리 할 수 있습니다)
3. 분 - 시간 - 12시/24시 - 월/일 순서로 진행 됩니다.
4. : : 표시가 깜빡거리면 현재시간 설정이 완료 된 상태입니다.

Digital Thermometer & Hygrometer 디지털 온습도계 T-201 사용설명서

스킨 아이콘

1. 현재 시간이 표시되고 있는 상태에서 SET 키를 짧게 한번 누르세요.
2. 다시 SET 키를 2초간 길게 누르면 ☺ 표시와 함께 현재 '날'이 깜박거립니다.
3. ADJ 키로 숫자를 맞추고 SET 키를 누르면 설정됩니다.(ADJ 키를 길게 누르면 숫자 변경을 빨리 할 수 있습니다.)
4. 알람 설정하신 시간과 ☺ 표시가 화면에 보이면 설정이 완료 된 상태입니다.
5. 알람은 1분간 울린 뒤 자동으로 꺼지며 알람 작동 중 아무키나 누르시면 알람을 멈출 수 있습니다.

습도	아이콘
15%~39%	☹ DRY
40%~65%	☺ COMFORT
66%~95%	☹ WET

팬 아이콘

품명	디지털 온습도계
모델명	T-201
온도	실내(N Mode) 0℃~50℃(32℉~122℉) 실외(OJT Mode) -50℃~+70℃(-58℉~158℉)
습도	15%~95%(RH)
정확도	온도: 0℃~+50℃(32℉~122℉)일 때 ±1℃(2℉), 그외는±0.4℃(4℉) 습도: 0℃~+50℃(32℉~122℉)일 때 습도가 40%~0%일 때 ±0.5%, 그외는±0.8%
분해능	온도: 0.1℃(0.1℉), 습도: 0.1%(RH)
부기기능	시간표시, 시간일람기능, 캐치&드포시
규격	100 x 108 x 20(mm)
제품전원	DC 1.5V AAA 전지 1개

제품 사양

안전 주의

1. 온습도 표시부의 숫자 표시가 흐려지거나 일람 소리가 작아졌을 경우 전지를 교체해 주세요.
2. 1.5V AAA 전지 1개를 준비하세요.
3. 제품 뒷면에 전지 커버를 열고 방전 된 전지를 빼주세요.
4. +/- 표시에 맞춰 전지를 삽입하신 후 전지 커버를 닫아주시면 전원이 켜집니다.
5. 전지 교체 후 온도와 습도를 재 측정하는 데는 약간의 시간이 소요됩니다.
6. 시동이 걸린 전지는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 정시간 사용하지 않을 때는 반드시 전지를 제품에서 분리하여 보관해주세요.

품명	디지털 온습도계 T-201
보증기간	구입일로부터 1년간
구입일	년 월 일
판매점	상호 주소 전화

본 제품의 사용설명서에 따른 정상적인 사용상태에서 교정이 생긴 경우, 구매 후 1년간 무상수리를 보증합니다.
(구매 후 1년 경과 시에는 유상으로 수리하여 드립니다.)
수리를 의뢰하실 때에는 당사 고객센터에 연락하신 후, 본 보증서를 동봉하여 제품을 보내주시기 바랍니다.
취급, 보관상의 부족이나 부당한 수리 및 개조에 의한 고장, 사용에 따른 변위, 천재지변에 의한 고장, 전자 등 소모성 부품의 교환, 수리 외의 시의 운반 등은 보증수리에서 제외됩니다.
본 제품의 품질보증은 대한민국 내에서만 유효합니다.

판매처

고객지원센터 1577-5578