

SM-Works

사용자 매뉴얼

Rev. V1.0.0-20180827





목차

1.	프로그램 소개	. 1
	1.1. 개요	
	설치	
	2.1. 프로그램 설치	
	시작 하기	
	3.1. 프로그램 실행	4
	3.2. 메인화면 구성	
	환경 설정	
	4.1. 처음 시작할 때 환경 설정	
	4.2. CODE 및 NAME 설정	
5.	측정 작업 시작	
	5.1. 데이터 수시 시작	




1. 프로그램 소개

1.1. 개요

SM-Works는 CAS Indicator 및 저울과 연결하여, 무게데이터를 수집, 저장, 조회하는 프로그램입니다.

- 다양한 CAS Indicator 및 저울 연결(CAS-22byte, 10byte, CUX, DLC, EC)
- 국가별 언어 지원 가능
- 그래프로 무게 변화 추이 분석 가능
- 엑셀 파일 또는 CSV 파일로 측정 데이터 저장 기능 제공




프로그램 메인 화면




2. 설치

2.1. 프로그램 설치

1) 제공 받은 SM-Works 설치 파일을 실행하면 최초 설치 화면이 표시됩니다. [Next] 버튼을 클릭합니다.




2) 프로그램이 설치될 경로를 확인하고 [Next] 버튼을 클릭합니다. (경로를 변경하고 싶으면 [Change...] 버튼을 클릭합니다.)






3) [Install] 버튼을 클릭하면 설치가 시작됩니다.



4) 설치 작업이 완료되면 [Finish] 버튼을 클릭하여 설치를 마칩니다.






3. 시작 하기

3.1. 프로그램 실행

바탕화면에 'SM-Works' 아이콘을 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다.

3.2. 메인화면 구성

SM-Works는 다음과 같은 화면으로 구성되어 있습니다.



프로그램 실행 화면

- 1) 저울을 ON / OFF 합니다..
- 2) 코드값을 입력하는 부분입니다.(바코드로 리딩 가능).
- 3) 저장된 데이터를 검색하여, 코드에 맞는 이름을 표시하는 부분입니다.



- 4) 코드 및 이름을 세팅하는 부분입니다.
- 5) 저울 및 저장 옵션을 선택하는 부분입니다.
- 6) 무게를 수동 승인하는 버튼입니다.
- 7) 무게를 표시하는 부분입니다. (Stable, Tare, Zero 표시)
- 8) 계량 및 조회된 데이터를 그래프로 나타내는 부분입니다.
- 9) 데이터를 조회하는 부분입니다.
- 10) 데이터 필터를 해제하는 부분입니다.
- 11) 계량 및 조회된 데이터를 엑셀로 변환하는 부분입니다.
- 12) 계량된 데이터 목록을 보여주는 부분입니다.



4. 환경 설정


4.1. 처음 시작할 때 환경 설정

본 장에서는 프로그램 처음 사용하기 전 설정하는 작업을 안내합니다.

설정을 진행하기 위해 메인화면 우측







- ComPort: 저울 및 Indicator가 연결된 시리얼 포트 번호를 선택합니다.
- Protocol Type: Protocol Type을 선택합니다.




- Unit Weight: 중량 단위를 선택합니다.
- IP / Port: TCP/IP 통신일 경우, IP 및 Port를 입력합니다.
- Stable/seconds/All Save: 자동 저장을 선택할 경우, 필요한 세팅을 선택합니다.
- Language: 언어를 선택합니다.(한국어/영어, 다른 언어 추가 가능)

4.2. CODE 및 NAME 설정

설정을 진행하기 위해 메인화면 중간 버튼을 클릭합니다.





- New: 데이터를 새로 만드는 부분입니다.
 - Start Position: Code를 어디서부터 읽을지 선택하는 부분입니다.



- Length: Code를 몇자리 읽을 것인지 선택하는 부분입니다.
- Import/Export: 데이터 불러오기, 내보내기를 하는 부분입니다.
- Select: 데이터를 선택하는 부분입니다.




5. 측정 작업 시작

5.1. 데이터 수신 시작

1) 프로그램에서 버튼을 클릭하고, CODE에 저장된 코드값을 입력(또는 바코드 리딩)한 후 엔터를 치면 NAME이 입력됩니다..




2) OK버튼(또는 자동저장 옵션 선택 시 자동저장)을 누르면 데이터가 저장됩니다.





3) 그래프 버튼을 누르면 데이터 무게 변화 추이를 볼 수 있습니다.



- 끝 -